Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część XXXII. — Wydana i rozesłana dnia 30 lipca 1881.

81.

Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 19 lipca 1881,

dozwalające używania wyskokomierza Jeanrenauda i Sp. systemu J. Weisera w gorzelniach opłacających podatek podług wyrobu i podające do wiadomości opis tegoż z rysunkiem i przepisem używania.

W porozumieniu z kr. węgierskiem ministerstwem skarbu pozwala się, aby gorzelnie opodatkowane podług wyrobu na zasadzie §§. 25 i 61 ustawy z dnia 27 czerwca 1878 o podatku od gorzałki używały także wyskokomierzy Jeanrenauda i Sp. systemu J. Weisera urządzonych podług podanego tu opisu, z zachowaniem zasad przepisu używania poniżej zamieszczonego.

A. Opis

wyskokomierza Jeanrenauda i Sp. systemu J. Weisera, przeznaczonego dla gorzelni opłacających podatek podług wyrobu.

Główne cześci składowe tego wyskokomierza, na dołączonej rycinie wyobrażonego, są następujące:

1. Skrzynia zewnętrzna na wszystkie części przyrządu.

2. Stągiewka alkoholometru z cicpłomierzem maksymalnym.

3. Beben mierniczy z liczydłem.

4. Obydwa zbiorniki na próbki wyskoku.

5. Przyrządy do kontroli spoczynku bębna mierniczego, jakoto: huśtawka sygnałowa, dzwonek sygnałowy, tablica dat i tablica na napisy.

6. Szczególne przyrzady bezpieczeństwa.

Każdy przyrząd opatrzony jest firmą i liczbą bieżącą.

Ta sama liczbą opatrzone są wszystkie główne i większe części składowe.

1. Skrzynia zewnętrzna.

Skrzynia zewnętrzna D, Fig. 1 o 4 krawędziach zaokraglonych zrobiona jest z grubej blachy żelaznej, zbitej w ścianie tylnej i jest ściśle połączona z podziurkowanym blatem spodnim z lanego żelaza.

Cztery wystające nóżki opatrzone są dziurkami z gwintem na szrubki dla

przytwierdzenia do płyty podstawowej.

Pokrywa z lanego żelaza, składająca się z dwóch cześci przystających do siebie na zakładke, zamyka się za pomoca 4 pretów w środku pokrywy schodzących się z sobą i urządzonych do położenia na nich plomby. Na tylnej części jest nasadka, prosto stojąca, przeznaczona na pomieszczenie stagiewki alkoholometru. Część ta zamknięta jest z przodu bania szklaną L, Fig. 2 kształtu połowy dzwona, przez którą obserwować można alkoholometri ciepłomierz maksymalny.

2. Stągiewka alkoholometru.

Stągiewka alkoholometru A, Fig. 1, 2, 3 i 9 zrobiona z metalu brytańskiego składa się z dwóch przegród. Pierwsza przegroda przyjmuje wyskok, wchodzący z wężownicy i doprowadza go za pomocą przelewnicy t, Fig. 2, opatrzonej czarką na przelew, do drugiej przegrody, kształt muszli mającej i opatrzonej wstawionem sitkiem n, skąd przez rurę kolankowatą m, szrubami przytwierdzoną i na podpórce żelaznej spoczywająca, dostaje się do bębna mierniczego. Powyżej otworu przypływowego umieszczony jest otwór, pręcikami nakryty, którym wychodzić może w kierunku strzałki powietrze, wchodzące także z wężownicy. W przedniej ścianie pierwszej przegrody powyżej przelewnicy, w której osadzona jest ważka na alkohol, umieszczony jest ciepłomierz f.

Około górnego brzegu przegrody przedniej osadzona jest rynienka, która w razie nadto silnego przypływu, chwyta wyskok pryskający na banię szklana i otworami prowadzącemi do wnętrza, spuszcza go do tej przegrody i dalej do

bebna mierniczego.

Stagiewka alkoholometru połaczona jest stale ze skrzynia 4 grubemi szrubami.

3. Bęben mierniczy z liczydłem.

Bęben mierniczy B, Fig. 2, 3, 4 i 5 zrobiony podobnież z metalu brytańskiego, ma średnicy 48 centymetrów i jest podzielony na 3 przegrody (przegrody miernicze) równej wielkości. Pojemność wynosi za całym obrotem ściśle 20 litrów,

z których na jedne przegrode przypada cześć trzecia.

Wyskok przypływa ze stagiewki alkoholometru przez wzmiankowana wyżej rurę m. Odpływa otworem l, Fig. 4 na obwodzie bebna. Oś jest stalowa i w miejscach oparcia osłonkami niklowemi a dalej metalem brytańskim powleczona i spoczywa z jednej strony na łożysku poprzecznem z niklu w rurze m, z drugiej strony w łożysku agatowem, które przytwierdzone jest do przedniej ściany skrzyni przyrzadu; nad tem łożyskiem umieszczona jest bańka z oliwa, która sama przez się oś natłuszcza. Na końcu, po nad to łożysko wystającym, połączona jest oś bebna za pomoca zworki krzyżowej g, z osią liczydła, które osadzone jest w przedniej ścianie skrzyni.

Liczydło 6, Fig. 1, 2 składa się z płyty metalowej z odpowiedniemi otworami, w których umieszczonych jest 6 tarcz z cyframi szkłem zabezpieczonych, z których 5 w wyższym rzędzie, leży w jednej linii a jedna głębiej. Tarcza głębiej leżaca zaznacza wypróżnienia pojedynczych przegród mierniczych cyframi 6.66, 13.3 a za trzeciem wypróżnieniem, które ożnacza się 0, przenosi ogólna

pojemność bebna mierniczego, wynoszącą ściśle 20 litrów, na pierwszą górną

tarczę.

Zaznaczanie postępuje stopniowo aż do 9·9980 + 13·3; zera po tej liczbie następujące na wszystkich tarczach (00000·0) wyrażają liczbę 100.000. Szereg górny odczytywać należy w porządku arytmetycznym i doliczyć cyfrę pokazującą się na dolnej tarczy.

Na osi bebna umieszczona jest zastawka dla ochrony liczydła.

Z przegród bebna mierniczego dostaje się wyskok do niecułek odpływowych C, Fig. 2, 3, 5 i 6 zrobionych z metalu brytańskiego, następnie otworem, znajdującym się tuż przy dnie tych niecułek, do przedkomórki poczem rurą odpływową a opuszcza przyrząd. Otwór ten zabezpieczony jest od wpływów zewnę-

trznych zasłona, umieszczona w przedkomórce.

Działanie i urządzenie bębna poznać można łatwo z Fig. 4 dołączonej ryciny, na której ściana przednia jest odjęta. Przegrody miernicze napełniają się przez rozpory k z kanału środkowego, wypróżniają przez otwory l, l 1, l 2 na obwodzie bębna. Gdy pierwsza przegroda całkiem się napełni, wznosi się wyskok w kanale tak wysoko, aż się dostanie do rozporu wchodowego drugiej przegrody. Wyskok wchodzący odtąd do drugiej przegrody sprawia wkrótce znaczną przewagę i wprawia bęben w ruch obrotowy na lewo. Wyskok pierwszej przegrody wychodzi otworem l a druga przegroda zajmuje to samo położenie, które wprzód miała przegroda I.

4. Dwa zbiorniki na próbki.

Dwa zbiorniki na próbki F, F₁, Fig. 7 i 8 zrobione z miedzi pobielonej, służą do chwytania próbek wyskoku, który mierzy bęben mierniczy. Do oddzielania tych próbek umieszczony jest na tylnej ścianie bębna dla każdej przegrody czerpak podwójny q. Fig. 2 od zewnątrz całkiem zakryty, oznaczonej pojemności, który jest w związku z wnętrzem odpowiedniej przegrody mierniczej. Gdy się przegrody miernicze wypróżniają, czerpaki te napełniają się i wylewają następnie swój wyskok lejkami o i o 1 do dolnych lejków, które się pod niemi znajdują. Przez ten ostatni dostają się próbki do pomienionych zbiorników a to przez lejek o do zbiornika dla zwykłej przez lejek o 1, do zbiornika dla nadzwyczajnej kontroli.

Obadwa zbiorniki na próbki leża pod niecułka odpływowa C a mianowicie ten, który służy do zwyczajnej kontroli, w przedniej a służący do nadzwyczajnej

kontroli w tylnej połowie.

Pojemność pierwszego wynosi około 18, ostatniego około 16 litrów, ksztalt

ich zależy od ich położenia a widać go na Fig. 7 i 8.

Otwór przypływowy dla próbek wyskoku umieszczony jest w górnem dnie zbiorników i zabezpieczony, przez zamknięcie płynem, od parowania. Powietrze, płynem wyparte, uchodzi z każdego zbiornika na próbki maleńkim otworkiem, znajdującym się w najwyższem miejscu rurki przypływowej. Ażeby można było kontrolować ubytek odsetków alkoholu, na który wyskok próbowany jest wystawiony w czasie, gdy się znajduje w zbiornikach, wstawione jest w każdy zbiornik naczynie p i p₁, szczelnie zamknięte, około ½ litra w sobie mieszczące. Do tych naczyń, po oddaleniu szrub, wlewa się przez rurki do napełnienia c i c₁, za pomocą lejka, wyskok oznaczonej ilości odsetków alkoholu, każde naczynie wstawione zostaje w związku z przestrzenią powietrzną swego zbiornika za pomocą rurki umieszczonej w jego górnem dnie.

Wyskok znajdujący się w naczyniach wstawionych, spuszcza się za pomocą kurków 2, 2, Fig. 7 i 8.

Porównanie odsetków alkoholu z ich pierwotna ilościa okaże strate odset-

ków alkoholu.

Zbiornik na próbki F wypróżnia się za pomocą kurka 1. Kurek ten, jakoteż kurek naczynia wstawionego dostępny jest przez drzwiczki, umieszczone w prze-

dniej ścianie skrzyni z kutego żelaza, które na rycinie Fig. 1 sa odjęte.

Obadwa kurki zbiornika do kontroli nadzwyczajnej \mathbf{F}_1 , leża przy lewej ścianie bocznej i podobnież dostępne sa przez drzwiczki w skrzyni zwierzchniej. Dna zbiorników na próbki i naczyń wstawionych sa ku kurkom odpowiednio pochylone, aby mogły się całkowicie wypróżniać.

5. Przyrząd do kontrolowania spoczynku bębna mierniczego.

Gdyby beben z jakiejkolwiek przyczyny stanał, wyskok znajdujący się w nim, spiętrzy się, aż zacznie wychodzić lejkiem przelewu d, Fig. 2 i 3 umie-

szczonym w środku ściany przedniej.

Pod tym lejkiem umieszczona jest na wewnętrznej stronie ściany przedniej niecułek odpływowych huśtawka K, Fig. 2 poziomo leżąca, z jednej przegrody złożona, obracająca się około osi, która napełnia się odchodzącym spirytusem, i gdy nastąpi przewaga, obraca się w prawa strone. W skutek tego drażek, umieszczony po lewej stronie tejże, wprawia w ruch dzwonek sygnałowy H, Fig. 1 i 2 w przedniej ścianie skrzyni osadzony, który daje sygnał kilka minut trwający i daleko słyszalny. Jednocześnie ukazuje się przed szybą szklaną nad nim osadzoną, płyta s, Fig. 1 i 2 wyraźnym napisem "Spoczynek" opatrzona, która służy za dalszy sygnał. Zarazem tablica dat J, Fig. 1 z tąż płytą w związku będąca, która aż dotąd była nieruchoma, zostaje zamknięta, tak, że miesiąc i dzień nie może już być zmieniony.

Ta tablica dat znajduje się na przedniej ścianie skrzyni przyrządu, zabezpieczona jest od zewnątrz grubem szkłem i składa się z dwóch tarcz, dających obracać się na osi za pomocą grubych kluczów na zewnątrz wystających a które

zawierają nazwiska miesięcy i cyfry dni miesiąca.

Każda z tych tarcz opatrzona jest kólkiem hamulcowem zebatem i należącem do niego hamulczykiem, dla przeszkodzenia ruchowi w tył. Ruch naprzód (ustawienie) tarczy miesięcy, odbywa się tym sposobem, że wystający na zewnątrz na przedniej ścianie skrzyni, klucz obrotowy w kształcie lejka, trzeba obrócić z prawej strony ku lewej; ruch zaś tarczy dni tym sposobem, że klucz skrzydłowy, z lejkowatego wystający, obrócić należy z lewej strony w prawą.

Gdy beben stanie, obadwa rzeczone kółka hamulcowe zostana zamkniete przez spadniecie drażka umieszczonego nad tablica dat, tak, że tarcze dopóty nie będa mogły się poruszyć, dopóki drażek nie zostanie podniesiony i na swojem

podparciu położony.

O spoczynku bebna przekonać się jeszcze można w następujący sposób: Na przedniej i lewej ścianie bocznej niecułek odpływowych C umieszczone są od zewnątrz zbiorniki b n, Fig. 3, 5 i 6 mające około 200 cent. sz. pojemności.

Część wyskoku, ponad huśtawką płynącego, doprowadzona zostaje do tych naczyń za pomocą rurek rozprowadzających, będących z niemi w związku. Po napełnieniu, co następuje, gdy przepłynie około 10 litrów, naczynia te zostają napełnione, dopóki ich osoba do tego upoważniona nie wypróżni. Wypróżnia się

za pomoca kurków 3 i 3₁, które dostępne sa przez drzwiczki w skrzyni tak samo jak kurki zbiorników na próbki i naczyń wstawionych. Tu nadmienić należy, że rurki tych kurków przełożyć trzeba z dołu do góry. Wyskok, który wszedł podczas spoczynku bebna mierniczego, wychodzi także z przyrządu otworem a.

6. Szczególne przyrządy bezpieczeństwa.

a) Zabezpieczenie otworu odpływowego skrzyni przyrządu.

Ażeby się przekonać, czy przez otwór odpływowy skrzyni przyrządu nie wywierano z zewnatrz jakiego wpływu na działanie bębna, przylutowany jest naprzeciwko tego otworu w przedkomórce niecułek odpływowych, kapturek od

dolu otwarty.

Gdyby tu np. próbowano świdrować, chcąc wpływać na działanie bębna, musianoby najprzód prześwidrować przednią i tylną ścianę kapturka, ale w takim razie, wyskok częściowo dostałby się zrobionym otworem przez przedziurawione ściany skrzyni na płytę podstawową a stąd spłynąłby przez jej wydrążoną nóżkę po podstawie.

b) Środki do zapobieżenia spiętrzaniu się wyskoku w nieculce odpływowej.

Gdyby przez spiętrzenie się wyskoku w niecułce odpływowej usiłowano wplynąć na działanie bębna, w takim razie działanie bębna nie zostanie przerwane, wyskok przeleje się przez przelewnicę e, Fig. 3, 5 i 6 w przedkomórce osadzoną, i odpłynie ta sama droga z płyty podstawowej.

c) Przyrząd do przekonania się o wprowadzeniu pary.

Do przekonania się, czy nie wprowadzono pary do przyrządu, służy wzmiankowany już ciepłomierz maksymalny f w stągiewce alkoholometru osadzony, który przeznaczony jest nadto do wskazywania palaczowi zawsze dokładnie temperatury w stopniach Celsiusa. Skala wyrównawcza tego ciepłomierza stoi zawsze w płynie a połączona z nią i na tarczy wyraźnie widzialna czarna skazówka stosuje się dokładnie do podnoszenia się i obniżania ciepłoty dopływającego wyskoku.

Gdy się temperatura podnosi, pierwsza skazówka zabiera zawsze z sobą druga żóltą (do kontroli służącą) a gdy się obniża, zostawia ją w miejscu naj-

wyższem.

Rzeczoną skazówkę do kontroli, która ubezpieczona jest plombą, sprowadzić może po usunięciu plomby na 15 stopni tylko osoba do tego upoważniona.

d) Środki do zapobieżenia, aby osady nie wchodziły do zbiorników na próbki.

Jak już nadmieniono, czerpaki, które od zewnątrz są całkiem zamknięte, i których końce wchodzą do lejków o i o 1, Fig. 2, zasilane są z wnętrza przegród mierniczych; lejki te, jakoteż lejki spodnie, które biorą w siebie ilość próbną i doprowadzają do zbiorników na próbki, są całkiem okryte kapą szczelnie zamykającą i do plombowania urządzoną.

e) Plombowania.

Celem zabezpieczenia połączenia krezowego stągiewki wyskokomierza z rurą przypływywą, głowy szrub krezowych przedziurawione są na włożenie sznurka,

który ma być wzięty pod zamkniecie urzędowe. Celem zabezpieczenia rury, którą wyskok z przyrządu dalej wychodzi, mutra holenderska, łącząca tę rurę z przyrządem, ma w wieńcu otwór, przez który można przewlec sznurek, połączyć go z uszkiem do ściany skrzyni przynitowanem i zamknąć. Szruby łączące szrubę holendra ze skrzynią przyrządu, osłonięte są wieńcem umieszczonym na mutrze holenderskiej tak, że nie można ich ani odkręcić ani wyjąć.

Do urzędowego zamknięcia przyrzadu potrzebne sa zewnatrz tylko 3 plomby, mianowicie po jednej przy wzmiankowanych wyżej drzwiczkach bocznych i jedna przy sworzniach zamykajacych pokrywę skrzyni. Wewnatrz przyrzadu znajdują się urządzenia do umieszczenia zamknięcia urzędowego na ciepłomierzu maksymalnym, na kapie ochronnej osłaniającej lejki, służące do oznaczania stopni i na

liczydle.

f) Cylinder cynkowy.

Cylinder cynkowy, wewnatrz biało polakierowany, zewnatrz polerowany, składa się z trzech części a mianowicie z płaszcza z dwóch części złożonego i pokrywy, która go od góry zamyka. Obie części płaszcza sa w 4 krawędziach zaokrąglone i schodzą się w środku przyrządu ze spinkami i uszkami, umieszczonemi wewnatrz na ścianach bocznych. Przednia część ma wycięcie na rurę odpływową i drugie do odczytywania oznaczeń liczydła i do obserwowania tablicy dat i płyty na napisy, tudzież drzwiczki urządzone do opłombowania, które odpowiadają drzwiczkom w skrzyni przyrządu, prowadzącym do kurków upustowych dla zwyczajnej kontroli. Część tylna, której ściana tylna jest w środku podwyższona aż do rury przypływowej, ma w lewej ścianie bocznej podobnież drzwiczki, urządzone do opłombowania, które odpowiadają drzwiczkom umieszczonym w skrzyni przyrządu, prowadzącym do kurków upustowych dla kontroli nadzwyczajnej.

Pokrywa ma nasadkę odpowiadającą stągiewce alkoholometru, która od przodu, dla zabezpieczenia dzwonka szklanego, osadzonego w pokrywie przyrządu, zamknięta jest kratą drucianą, odpowiadającą kształtowi tego dzwonu. W miejscu przed alkoholometrem i ciepłomierzem maksymalnym, krata rzeczona jest wycięta, tak, że oba przyrządy można obserwować bezpośrednio przez banię

szklaną.

W ścianie tylnej, zamykającej tę nasadkę, umieszczony jest u góry, w miejscu odpływu powietrza w stągiewce alkoholometru otwór, osłonięty kapą; od dołu wycięcie, którego brzegi otaczają rurę przypływową, i zachodzą w zakładce na tę część tylnej ściany płaszcza, która od dołu otacza rurą przypływową. Zresztą pokrywa zamyka na około plaszcz zewnątrz na zakładkę. Przy nakrywaniu przyrządu walcem, najprzód wysuwa się tylną część płaszcza od tyłu na płycie podstawowej aż ją ściana tylna zamknie; potem posuwa się część przednią od przodu w tył tak, że przylutowane spinki wejdą w uszka na tylnej części i brzegi ścian bocznych się zejdą.

Przez uszka na wewnetrznych ścianach bocznych ponad sobą przytwierdzonych, wsuwa się z góry sworzeń, przez co obie części zostają z sobą mocno po-

łączone

Pokrywa od góry położyć się mająca zakrywa te sworznie i zamyka cylinder zwierzchni. Rozpór, znajdujący się w ścianie przedniej, pod rurą odpływową zasłania blacha ochronna, urządzona do położenia zamknięcia urzędowego.

Płaszcz i pokrywa mają po dwa uszka na sznurek do zamknięcia.

B. Przepis

używania wyskokomierza Jeanrenauda i Sp. systemu J. Weisera dla gorzelni opłacających podatek podług wyrobu.

I. Wyskokomierz utworu rzeczonej firmy, gdy ma być ustawiony w gorzelni opłacającej podatek podług wyrobu, powinien być do tego celu uwierzytelniony przez jeden z c. k. urzędów miar i wag do tego upoważniony, i opatrzony świadectwem uwierzytelnienia, tudzież znakiem urzędu miar i wag.

Także dalsze używanie wyskokomierza Jeanrenauda i Sp. uwierzytelnionego i już ustawionego, w opodatkowaniu podług wyrobu, zależy od tego, aby zawsze był pod zamknięciem urzędowem, wyjawszy czas, w ciągu którego odbywały się

dochodzenia urzędowe.

II. Wyskokomierz do opodatkowania gorzelni podług wyrobu ustawiony być powinien pod dozorem wykonawców Władzy skarbowej do tego ustanowionych, w obecności przedsiębiorcy gorzelni lub jego zastępcy.

Zanim się ustawianie zacznie, wykonawcy Władzy skarbowej zbadać mają, czy plomby, któremi c. k. urząd miar i wag zamknął wieko skrzyni przyrządu i

drzwiczki skrzyni do kontroli przeznaczone, sa nienaruszone.

Jeżeli w tym względzie nie zachodzi żadna watpliwość, wykonawcy skarbowi, odjawszy zamknięcia urzędowe, mają przyrząd otworzyć i usunawszy środki, które wnętrze podczas przewozu ubezpieczały, zbadać, czy która z części wewnętrznych nie uszkodziła się w przewozie. Mianowicie przekonać się przez obracanie bębna z prawej strony w lewą, czy porusza się łatwo w tym kierunku

i czy huśtawka sygnalowa obraca się łatwo okolo osi.

Jeżeli i to badanie żadnych nie nasunie watpliwości, napełnić należy bańkę nad łożem osi bębna mierniczego, czystą oliwą, huśtawkę sygnałową ułożyć poziomo, dzwonek sygnałowy ustawić, płytę na napisy podnieść i położyć na opieradle, skazówkę do kontroli u ciepłomierza maksymalnego postawić w miejscu ciepłoty normalnej i na nim, jakoteż na kapie lejka do oznaczania stopni i na zamknięciu liczydła położyć plomby urzędowe, przyrząd zamknąć i ubezpieczyć z zewnątrz pieczęcią urzędową.

III. Do ustawienia wyskokomierza przystąpić wolno tylko wtedy, gdy po-

przedzające badanie nie wykryło nie zasługującego na zarzut.

Ustawiając zaś, trzymać się należy ściśle przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 czerwca 1878 o opodatkowaniu gorzałki i przepisu §. 16, l. 1 i 2 roz-

porządzenia wykonawczego z dnia 3 lipca 1878.

Płyta podstawowa, łącząca wyskokomierz z podstawą, z cegieł wymurowaną, mającą w środku miejsce próżne, zrobiona być musi z lanego żelaza i mieć nóżkę wydrążoną z kotwicą i powinna być tak wmurowana, ażeby umieszczony na niej znak w kształcie gwiazdy, wskazujący tę stronę przyrządu, w której jest liczydło, był umieszczony od przodu.

Widzieć ją można na dolączonej rycinie, równie jak utwierdzenie w pod-

stawie.

Wyskokomierz, stojący na płycie podstawowej, trzeba do niej przyszrubować. Do tego celu znajdować się muszą w czterech rogach tejże płyty otwory, opatrzone krokiem szrubowym, które odpowiadają otworom w dnie skrzyni przyrządu, przeznaczonym na włożenie szrub utwierdzających.

Szruby te przykręcić trzeba mocno i zabezpieczyć je od nieupoważnionego zwolnienia żelaznemi precikami, opatrzonemi na jednym końcu główką a na

drugim końcu uszkiem, przetykając taki pręcik przez każde dwie przewiercone głowy szrub i kładąc plombę urzędową na końcu jego opatrzonym w uszko.

- IV. Wyskokomierz łączy się z oziębialnikiem przyrządu do pędzenia tym sposobem, że rurę łączącą (§. 61, l. 7 ustawy o opodatkowaniu gorzałki) spaja się z jednej strony ze stągiewką wyskokomierza za pomocą krezy do przyrządu przydanej, z drugiej strony za pomocą drugiej krezy, szrubami, których głowy przewiercone są do oplombowania. Rurę łączącą osłonić należy rurą zwierzchnią, o czem traktują §. 61, l. 7 ustawy o opodatkowaniu gorzałki i §. 16, l. 6 przepisu wykonawczego do tejże. Rurę odpływową, którą wyskok z przyrządu wychodzi, łączy się z nim za pomocą mutry holenderskiej do przyrządu przydanej i bierze także pod zamknięcie urzędowe.
- V. Cylinder cynkowy (A, lit. f), którego wymaga §. 61, l. 1, zakłada się na przyrząd po ustawieniu tegoż i utwierdzeniu według przepisu, poczem bierze się go pod zamknięcie urzędowe. Następnie zapisuje się stan liczydła, jakoteż stanowisko skazówki do kontroli u ciepłomierza maksymalnego i spisuje się protokół całej czynności, który podpisać ma także przedsiębiorca gorzelni lub jego zastępca.
- VI. W dniu otwarcia ruchu gorzelni, która opłacać ma podatek podług wyrobu, lub najpóźniej w trzy dni po otwarciu, naczynia wstawione, do przekonania się o ubywaniu odsetków alkoholu służące, napełnione będą wyskokiem, mającym ściśle albo prawie tyle odsetków alkoholu, ile średnio posiada ich wyrób według obliczenia na zasadzie §. 62 ustawy o opodatkowaniu gorzałki.

Zbadaną ilość odsetków alkoholu zapisać należy w regestrze gorzelnianym, jak tylko zamknięcie urzędowe, do tej czynności urzędowej odjęte, położone zo-

stanie napowrót na skrzyni przyrządu i na cylindrze cynkowym.

Taż sama czynność urzędowa odbywa się, ile razy po przerwie fabrykacyi, w ciągu której nastąpiło ostatnie miesięczne obliczenie podatku od gorzałki, rozpoczyna się na nowo ruch gorzelni w tej samej kampanii rocznej. Rozumie się samo przez się, że za każdym razem, gdy w ciągu kampanii rocznej naczynie wstawione wypróżnione będzie celem zbadania jego treści, trzeba natychmiast napełnić je napowrót wyskokiem i zapisać w regestrze gorzelnianym, ile tenże zawiera odsetków alkoholu.

Wyskoku potrzebnego do napełnienia naczyń wstawionych, dostarczyć ma gorzelnia, której też zwrócony będzie ostatek do dalszego użytku nie potrzebny.

VII. W celu oznaczenia, ile wyskoku przepłyneżo przez wyskokomierz i ile ten wyskok zawieraż odsetków alkoholu, postępuje się w sposób następujący:

1. Najprzód bada sie dokładnie, czy zamkniecia urzędowe na przyrządzie do pędzenia, oziębialniku, rurze zwierzchniej osłaniającej rurę łączącą oziębialnik z wyskokomierzem, na cylindrze walcowym tego ostatniego itd. są nienaruszone i czy cel ich nie został udaremniony.

Wszystko, co było do zarzucenia, będzie urzędownie stwierdzone.

2. Następnie wstrzymuje się na czas krótki ruch przyrządu do pędzenia, zapisuje się w regestrze gorzelnianym to, co wskazuje liczydło wyskokomierza, jakoteż stan skazówki do kontroli u cieplomierza maksymalnego i stan tablicy dat i odejmuje się tak cylinder cynkowy od wyskokomierza, jak i rurę zwierzchnią od rury łączącej. Ściany wewnętrzne cylindra cynkowego, jakoteż ściany zewnętrzne skrzyni przyrządu i jego połączenie z podstawą, tudzież części wewnętrzne rury zwierzchniej i części zewnętrzne rury łączącej obejrzeć należy z równą starannością i stwierdzić urzędownie wadliwości, jeżeliby się znalazły.

Również stwierdzić należy urzędownie stan skazówki do kontroli u ciepłomierza maksymalnego, posunąć tę skazówkę na 15 stopni i wziąć na nowo pod zamknięcie urzędowe.

3. Teraz wkłada się rurę zwierzchnia napowrót na rurę łacząca a ściany boczne cylindra cynkowego naokoło przyrządu i na obudwu kładzie się napowrót

zamkniecie urzedowe.

4. Otwiera się potem w cylindrze cynkowym i w skrzyni przyrządu drzwiczki prowadzące do rurki odpływowej na próbki wyskoku do zwykłej kontroli, aby najprzód zbadać, czy znajdujące się tam naczynie do sprawdzenia przerwy w działaniu bębna mierniczego zawiera płyn czy nie.

Gdyby zawierało płyn i gdyby także inne urządzenia, służące do sprawdzenia spoczynku bebna (A, l. 5) toż samo okazywały, a przeszkoda w działaniu

bebna nie była oznajmiona, uczyniony będzie zarzut defraudacyi.

5. Po dokonaniu powyższych czynności, próbki wyskoku do zwyczajnej kontroli ściągniete będą całkowicie do czystego i suchego naczynia, z sobą zmięszane i za pomocą przepisanego alkoholometru oznaczony będzie ich stopień.

Toż samo uczynić należy z wyskokiem w naczyniu, zostawionem kontroli

zwyczajnej.

Jeżeli wyskok ten okaże ubytek stopnia alkoholu o więcej niż ¹/₈ stopnia alkoholometru, ilość tego ubytku doliczona będzie do stopni alkoholu, otrzyma-

nych przez zbadanie próbek wyskoku.

Gdyby się zdarzyło, że w skutek nader ograniczonego ruchu gorzelni, ściągnięte próbki wyskoku nie wystarczają do odpowiedniego napełnienia naczynia, użytego do oznaczenia ich stopnia, natenczas obwija się to naczynie nicią w miejscu, do którego próbki spirytusu dochodziły i ocenia się na oko, ilekroć trzebaby powiększyć ich objętość, aby się naczynie całkiem lub z czubem napełniło. Następnie wlewa się próbki wyskoku do innego naczynia czystego i suchego, napełnia się tamto naczynie czystą wodą, mającą około 12 stopni Reaumura ściśle aż po nitkę, tyle razy, ile według poprzedniego ocenienia potrzeba do napełnienia go a względnie przepełnienia i części wody, tym sposobem odmierzone, dolewa się do próbek wyskoku.

Oznaczywszy stopień tej mieszaniny wody i wyskoku, można na zasadzie jej odsetków alkoholu obliczyć w przybliżeniu, ile odsetków alkoholu mają sameż

próbki wyskoku.

Jeżeli np. potrzeba dwa razy (w ogólności n razy) więcej wody niż objętość próbek wyskoku wynosi, tak, że próbki razem z dolana wodą mają objętość trzy razy (w ogólności n+1 razy) większą od pierwotnej i jeżeli mieszanina ta miała $26\frac{1}{2}$ (w ogólności m) stopni alkoholometru, tedy same próbki mają $26\frac{1}{2} \times 3 = 79\frac{1}{2}$ (w ogólności [n+1] m) stopni alkoholometru, t. j. tyle razy więcej niż mieszanina, ile razy objętość ich mieści się w objętości mięszaniny.

Ażeby przez używanie małych naczyń ograniczyć do bardzo małej liczby przypadków potrzebe uciekania się do tego środka pomocniczego, a zarazem wynikom oznaczania stopni, zapewnić potrzebną miarę dokładności, używać należy do oznaczania odsetków alkoholu w próbkach wyskoku takich alkoholometrów, których podziałka dochodzi nie od 0 aż do 100 stopni, lecz tylko od 75 aż do 96 stopni, a której każdy stopień podzielony jest na pięć części.

Przedsiębiorcy gorzelni, którzy obrawszy opodatkowanie podług wyrobu, posiadać musza na mocy §. 64 ustawy o opodatkowaniu gorzałki (Dz. u. p. 1878, Nr. 72) w gorzelniach swoich alkoholometr studzielny, przepisanego urządzenia,

nabywać moga za pośrednictwem Władzy skarbowej I instancyi za zwrotem kosztów wyrobu, alkoholometry tego rodzaju sprawdzone podług przepisów Porządku miar i wag (Dz. u. p. 1862, Nr. 171, §§. 33 aż do 36), majace długości 30 centymetrów, z których 16 centymetrów przypada na część pływajaca a 14 centymetrów na szyjke z odpowiedniemi naczyniami do zanurzania.

6. Kontrola zwyczajna kończy się po zbadaniu wzmiankowanem w powyż-

szym ustępie, ponownem napełnieniem naczynia wstawionego.

Przystep do rurek kontroli zamyka sie, pokrywe cylindra cynkowego zakłada

na nowo i ubezpiecza zamknieciem.

Zreszta przy kontroli zwyczajnej można zaniechać odejmowania cylindra cynkowego i rury zwierzchniej, jeżeli stosunki ruchu gorzelni lub inne okoliczności nie dają powodu do ściślejszego badania.

7. Do kontroli nadzwyczajnej wykonywa się najprzód czynności wzmian-

kowane pod 1 aż do 3 włacznie.

Wykonywa się także czynność urzędową, wskazaną w ustępie 4 co do naezynia kontroli zwyczajnej, służącego do przekonania się o spoczynku bębna mierniczego. Wszakże stopień próbek wyskoku o czem jest mowa poniżej, oznaeza się tylko wtedy, gdy można przypuszczać, że próbki te napelnia naczynie

do zanurzania najmniej do polowy.

Dalsze postępowanie w kontroli nadzwyczajnej obejmuje oznaczenie stopni próbek wyskoku do tejże kontroli przeznaczonych, odjęcie pokrywy skrzyni przyrządu i oznaczenie wyskoku w naczyniu wstawionem, do tejże kontroli służącem, tudzież zbadanie naczynia będącego przy hustawce do przekonania się o spoczynku bębna mierniczego, nakoniec obejrzenie wewnętrznych części przyrządu.

Przy oznaczaniu stopnia próbek wyskoku, przeznaczonych do kontroli nadzwyczajnej i wyskoku z naczynia wstawionego, do tej kontroli przeznaczonego, postępować należy tak samo, jak przy oznaczaniu stopnia płynów próbnych kon-

troli zwyczajnej.

Wyników oznaczania stopnia nie bierze się wprawdzie za podstawę do obliczenia podatku od gorzałki, lecz notuje się je w formie uwagi w regestrze gorzelnianym i porównywa z wynikami kontroli zwyczajnej, zapisanemi w regestrze.

Wynik badania naczynia znajdującego się przy huśtawce a służącego do przekonania się o spoczynku bębna mierniczego zapisuje się także w regestrze gorzelnianym. Zarazem gdyby w pierwszem naczyniu znaleziono płyn i gdyby inne przyrządy okazywały także spoczynek bębna mierniczego, a od czasu ostatniej poprzedzającej kontroli nadzwyczajnej ani uwiadomienia o przerwie w działaniu bębna mierniczego nie uczyniono, ani zarzut defraudacyi z powodu takiej przerwy nie był wyniesiony, uczynić należy zarzut defraudacyi.

Wewnętrzne części wyskokomierza o tyle tylko ogladać należy, o ile to da się uczynić bez odejmowania i wyjmowania tych części. Gdyby się znalazły wadliwości, należy je urzędownie stwierdzić a gdyby psuły dokładność oznaczeń wyskokomierza, używanie nadal tego wyskokomierza do opodatkowania będzie

zabronione.

Gdyby zaś sito stagiewki alkoholometru było zatkane, wykonawca Władzy skarbowej sam je oczyści i bańke na oliwe, umieszczona nad łożami osi bebna, napełni odpowiednia oliwa, której dostarczyć ma gorzelnia.

Gdy w taki sposób zadanie kontroli nadzwyczajnej co do kontroli nadzwyczajnej będzie spełnione, wziać należy napowrót pod zamknięcie urzędowe

pokrywę skrzyni przyrządu, drzwiczki do kurków kontroli w skrzyni przyrządu

i w cylindrze walcowym, tudzież pokrywe tego ostatniego.

VIII. Przynajmniej raz w ciągu każdej kampanii rocznej, dwóch wykonawców Władzy skarbowej skontrolować ma w gorzelni cznaczenia ilości na wyskokomierzu, mierząc wyskok z niego wypływający i porównywając wynik tego zmierzenia z oznaczeniem ilości na wyskokomierzu.

Z taż kontrola łączy się także próba, czy przyrządy, które mają zapowiadać przerwę w działaniu bębna mierniczego a względnie o niej przekonywać, są jeszcze skuteczne, czy więc, gdy bęben mierniczy zatrzyma się podczas przypływu wyskoku, hustawka i dzwonek poruszają się i czy odnośne naczynia do stwierdzenia siużące, napełnią się wyskokiem, czy się płyta na napisy wysuwa i tablica dat zostaje zamknieta.

Mała ilość wyskoku, która podczas próby nie zmierzona przez wyskokomierz przepłynie, ocenia się, zapisaje po ocenieniu w regestrze gorzelnianym i przy obliczeniu miesięcznem podatku od gorzałki, dolicza do ilości oznaczonej


za pomocą wyskokomierza.

IX. Przedsiębiorca gorzelni lub jego następca obowiązany jest w każdym dniu ruchu razem z pierwszem zapisaniem stanu liczydła (§. 73, lit. c ustawy o opodatkowaniu gorzałki) ustawić tablice dat, znajdującą się w skrzyni przyrządu na dniu właściwym i w pierwszym dniu ruchu każdego miesiąca o tym samym czasie, na właściwym miesiącu.

Do tego celu oddane mu bedzie zamkniecie kapy, zasłaniającej oba klucze.

Dunajewski r. w.

Wyskokomierz Jeanrenauda i Sp. w Wiedniu.






Fig. 3.

